

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT N'A PAS TRANSMIS LE DOSSIER DE PORTER A CONNAISSANCE RELATIF AUX MODIFICATIONS SURVENUES SUR LE SITE, EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'EMPRISE FONCIÈRE (PARCELLES ACHETÉES EN 2017 ET 2019).

## Écart aux dispositions de l'article 1.7.1 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le porter à connaissance sera transmis  
au plus tard le 30 juin 2020

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

## Commentaires :

L'exploitant a transmis un projet de porter à connaissance.

LEADR

L'Inspection le : 15 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 15 septembre 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENCAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT N'A PAS TRANSMIS LE PLAN MÉTHODOLOGIQUE DE SURVEILLANCE CONFORMÉMENT À L'ANNEXE VI DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/331.

Écart aux dispositions du point 6 de l'avis au journal officiel du 30 avril 2019 aux opérateurs économiques sur les modalités de collecte des données pour la quatrième phase du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le plan méthodologique de surveillance sera certifié au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

Il vous sera donc envoyé avant fin mars 2020

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

L'exploitant a apporté les éléments de réponses.

DREAL

L'Inspection le : 28 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 28 septembre 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

LES NIVEAUX ACOUSTIQUES NE SONT PAS CONFORMES AUX VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES (ÉMERGENCE ET LIMITES DE BRUIT).

Écart aux dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.2 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Des travaux ont été réalisés afin de réduire les niveaux sonores du site. Par contre suite à la reprise de la société, nous n'avons pas retrouvé la date à laquelle ces travaux ont été réalisés. Nous ne savons donc pas si les mesures sonores qui ont été faites sont antérieures ou postérieures aux travaux. Aussi nous allons faire des mesures de bruit qui seront réalisées en période d'exploitation et au plus tard en août 2020.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

## Commentaires :

L'exploitant n'a toujours pas transmis les éléments permettant de lever l'écart (rapport de bruit réalisé en 2020).

DREAL

L'inspection le : 15 septembre 2020

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION	<b>Constat de l'Inspecteur :</b>  L'EXPLOITANT N'A PAS TRANSMIS LE DOSSIER DE PORTER A CONNAISSANCE RELATIF AUX MODIFICATIONS LIÉES AU PLAN D'ÉPANDAGE ET À LA FABRICATION DE COMPOST.  <b>Écart aux dispositions des articles 1.7.1 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009 et 8.1.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 5 novembre 2010</b> (indiquer le référentiel réglementaire opposable)
------------	---

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

EXPLOITANT	<b>Commentaires et réponses de l'exploitant :</b> (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)  Le porter à connaissance sera transmis au plus tard le 30 juin 2020
------------	--

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Commentaires :

L'exploitant a transmis un projet de porter connaissance.

L'Inspection le : 15 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 15 septembre 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

5

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENCAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES N'EST PAS RÉALISÉ SUR L'INTÉGRALITÉ DES PARAMÈTRES EXIGÉS RÉGLEMENTAIREMENT.

## Écart aux dispositions de l'article 3.2.4 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

le contrôle des émissions atmosphériques sera dorénavant réalisé sur l'intégralité des paramètres exigés réglementairement et intégré au plan méthodologique de surveillance.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐  
 Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒  
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

## Commentaires :

L'exploitant a apporté les éléments de réponses. Ce point sera vu lors d'une prochaine inspection

DREAL

L'inspection le : 15 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 15 septembre 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

## Constat de l'Inspecteur :

LES RELEVÉS DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU NE SONT PAS RÉALISÉS CONFORMÉMENT À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL (FRÉQUENCE, IDENTIFICATION DE CHAQUE POSTE).

Écart aux dispositions des articles 4.1.1 et 9.2.2 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les relevés de prélèvement d'eau sont faits tous les jours en campagne et une fois par semaine hors campagne. Or l'arrêté préfectoral impose un relevé de compteur tous les jours. Un porter à connaissance sera fait avant fin juin 2020 afin de demander une autorisation de prélèvement hebdomadaire en dehors des campagnes de production.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

L'inspection le : 15 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 15 septembre 2020

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

7

*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : LE PANIER PROVENCAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT NE DISPOSE PAS DE L'AUTORISATION REQUISE AU TITRE DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Écart aux dispositions de l'article 4.1.3.2 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

— Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Cette autorisation vous a été transmise  
par mail le 17 décembre 2019.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

L'exploitant a apporté les éléments de réponses.

DREAL

L'inspection le : 15 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 15 septembre 2020



## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

8

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENCAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT NE RESPECTE PAS LES FRÉQUENCES D'AUTOSURVEILLANCE POUR LES EAUX PLUVIALES.

Écart aux dispositions de l'article 4.3.10 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les fréquences d'auto surveillance des eaux  
pluviales seront dorénavant respectées

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

L'exploitant a apporté les éléments de réponses. Ce point sera vu lors d'une prochaine inspection

DREAL

L'Inspection le : 15 septembre 2020

☒ Fiche soldée le : 15 septembre 2020



## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

9

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

<b>INSPECTION</b>	<b>Constat de l'Inspecteur :</b>  L'AUTOSURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES N'EST PAS RÉALISÉE CONFORMÉMENT À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL (FRÉQUENCE, MESURE DES HAUTEURS D'EAU, ...).  <b>Écart aux dispositions de l'article 9.2.5 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.</b> (indiquer le référentiel réglementaire opposable)
-------------------	---

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement  
**Signature de l'Inspecteur**

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection  
**Représentant de l'exploitant**  
**Fonction et Signature**

<b>EXPLOITANT</b>	<b>Commentaires et réponses de l'exploitant :</b> (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)  La fréquence du contrôle des eaux souterraines sera dorénavant trimestrielle.  Par contre le système mis en place ne permet pas la mesure de la hauteur d'eau.
-------------------	---

## Suites susceptibles d'être données

<b>DREAL</b>	Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Commentaires :</b>  L'exploitant n'a pas transmis les éléments sur l'impossibilité de respecter la prescription.  u texte ici		
L'inspection le : 15 septembre 2020 <input type="checkbox"/> Fiche soldée le :			

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

10

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'EXPLOITANT NE DISPOSE PAS DE L'INTÉGRALITÉ DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRESCRITS DANS L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.

## Écart aux dispositions de l'article 7.5.3 de l'arrêté préfectoral du 03 avril 2009.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le site ne dispose pas de poteaux incendie opérationnels, ni de RIA.

Un rendez-vous va être pris avec les pompiers avant fin mars afin de trouver des solutions palliatives.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

## Commentaires :

L'exploitant n'a pas transmis les éléments sur les mesures envisagées pour respecter la prescription.

DREAL

L'inspection le : 15 septembre 2020

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

11

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LE PANIER PROVENÇAL

Site inspecté : TARASCON

Date de l'inspection: 16/12/2019

<b>INSPECTION</b>	<b>Constat de l'Inspecteur :</b>  <b>L'EXPLOITANT NE DISPOSE PAS DE LA LISTE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DU SITE, NI DES DOSSIERS D'EXPLOITATION DE CES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION.</b>  <b>Écart aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017.</b> (indiquer le référentiel réglementaire opposable)
-------------------	--

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

<b>EXPLOITANT</b>	<b>Commentaires et réponses de l'exploitant :</b> <i>(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)</i>  La liste des équipements sous pression ainsi que les dossiers d'exploitation de ces équipements seront transmis avant fin mars 2020.
-------------------	--

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

**Commentaires :**

L'exploitant n'a toujours pas transmis les éléments.

L'Inspection le : 15 septembre 2020 .

☐ Fiche soldée le :

## FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : <b>LE PANIER PROVENCAL</b>	Site inspecté : <b>TARASCON</b>	Date de l'inspection : <b>16 DECEMBRE 2019</b>
<p>En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement</p> <p>Signature de l'inspecteur</p>	<p>L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection</p> <p>Représentant de l'exploitant</p> <p><i>[Signature]</i> Nom, fonction et Signature</p>	
Remarques de l'Inspecteur :	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):	
<p>1. Transmettre les éléments permettant de se positionner sur le classement des rubriques issues de la directive SEVESO 3.</p>	<p>1. Un porter à connaissance vous sera transmis avant fin juin 2020</p>	
<p>2. Transmettre le rapport de vérification des extincteurs de mars 2019.</p>	<p>2. Ce rapport vous sera transmis avant fin janvier 2020</p>	