

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS : 13	Subdivision de : AIX-EN-PROVENCE	Date inspection : 1 ^{er} juin 2006
Inspecteurs	: G. BOISSIER ; C.ADAOUST		
Exploitant	: GER OTV/SEM		
Site inspecté	: ROUSSET	Code GIDIC	: 064.00011
Activité	: Station d'épuration d'eaux industrielles	A ou D	: A
Objet de la visite	: Inspection annuelle programmée (Objectif 2006)	Priorité	: P1

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

La station traite les effluents liquides des industries de la microélectronique de la Z.I de Rousset (STMicroelectronics et ATMEL), d'Air Liquide et d'Elis.

Visite générale de l'établissement, en particulier le nouveau bâtiment abritant les 2 filtres-presses (boues)

Contexte environnemental et socio-économique

Établissement situé en zone industrielle, au pied de la Ste-Victoire.

Rejets de la station dans l'Arc.

Les rejets sont de (relativement) bonne qualité.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....)

La mise en service d'un 2nd filtre presse en début d'année permet d'envisager une augmentation de la capacité de traitement des boues, en sus de pouvoir continuer à traiter en cas d'incident sur l'un des filtres.

Un accroissement probable des charges en entrée est prévu pour fin 2007 (composés azotés notamment). L'exploitant doit remettre un petit mémo pour septembre afin que la DIRE puisse se positionner (enquête publique ou non).

A
2006

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Voir lettre de conclusion

- Documents consultés

- Lieux visités

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

- Appréciation sur l'exploitation : bonne.

- Pas de suite administ. ni pénale.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

François CORDEAU directeur d'usine
Brigitte COMBE resp d'exploitation

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)